


**Budaörs,
Homlokzat repedés javítás, és víz elleni szigetelés**

A PROBLÉMA:

Családház erkély alatti garázs kő fal, süllyedés miatt függőleges irányba megrepedt.
Az erkélyről lefolyó esővíz beszivárog a falazatba, felülete károsodott.



A MEGOLDÁS:

A repedések és a kőfal felületek tisztítása, kitöltése ENECRETE® DuraQuartz és ENECRETE® DuraFill anyagokkal.





ELŐTTE – UTÁNA:



Felhasznált anyagok:

- ENECRETE® DuraQuartz,
- ENECRETE® DuraFill,

Neschvill'97 Kft. ENECON képviselő.

2021 Budapest,