

Plasztik kapu javítás

PROBLÉMA:

Győr, AUDI gyár egyik csarnokának kapuonyvája megrongálódott, több helyen kilyukadt.



Felkeresték az **ENECON**[®] szakembereit, akik azonnali megoldást tudtak nyújtani a probléma megoldására.

A MEGOLDÁS:

Az **ENECON**[®] a gyors, költséghatékony és hosszú távú használhatóság figyelembevételével a **FLEXICLAD**[®] **ER** nagy rugalmasságú elasztomer polimer anyagot választotta ki a probléma megoldására és felhordását alkalmazta kapu mindkét oldalán a sérült felületekre (változó méretben).

MUNKAFOLYAMAT:


1. Lépés

A sérült felületet mindkét oldalát megtisztítottuk, megérdesítettük, majd zsírtalanítottuk. A javítandó felület széleit kimaszkoltuk.



2. Lépés

Az előkészített felületeket a kiválasztott kétkomponensű a **FLEXICLAD® ER** anyaggal javítottuk, oly módon, hogy a végső felületek lehetőleg sima és egyenletes legyenek.



3. Lépés

Maszkolások eltávolítása egy órán belül. Teljeskörű takarítás. Csomagolási hulladékok elszállítása lerakóba.

4. Lépés

16 óra múlva a csarnok javított kapuonyvája használatra készen állt.



Megrendelő meglepedettségére, gyorsan és költségtakarékosan végeztünk el a feladattal!

Felhasznált anyag:
FLEXICLAD® ER