

Hajó olajhűtő javítás

PROBLÉMA:

Uszályvontató hajó olajhűtőjén keletkezett repedés, melyen keresztül állandóan víz lepte el a motor teret.



Felkeresték a helyi ENECON szakembereit, amely azonnali megoldást tudott nyújtani a probléma megoldására.

A MEGOLDÁS:

Az ENECON a gyors, költséghatékony és hosszú távú használhatóság figyelembe vételével a [METALCLAD[®] CeramAlloy[®] CP+AC](#) anyagot választotta ki a probléma megoldására.

MUNKAFOLYAMAT:

1. Lépés

A sérült felületet a rozsdától megtisztítottuk, a felületét megérdesítettük, majd a végén zsírtalanítottuk.





2. Lépés

Az előkészített felületet a kiválasztott kétkomponensű **METALCLAD® CeramAlloy® CP+AC** anyaggal kitöltöttük, oly módon, hogy vastagabb legyen a tengely eredeti átmérőjénél.



3. Lépés

A hűtő 48 óra szilárdulási idő után vissza lett szerelve a helyére.

Megrendelő rövid idő alatt használatba tudta venni a fontos alkatrészt!

Felhasznált anyag:
METALCLAD® CeramAlloy® CP+AC

