

**Budapest, Bank Center, mélygarázs
oldalfalakon található víz beszivárgások javítása**


PROBLÉMA:

A Budapest, Bank Center szolgáltató háznál, a mélygarázsok oldalfalain különböző méretű és alakú repedések keletkeztek, melyeken keresztül víz szivárgások jelentek meg. A javítását évek óta nem tudták véglegesen megoldani



A MEGOLDÁS:

A kitisztított lyukak-hézagok kitöltése ENECRETE® WP anyaggal, amely, egykomponensű, rendkívül gyorsan kötődő polimer termék és képes a falazószervezeteken keresztül megakadályozni a folyóvizet.



Végül a felületeket lekentük ENECRETE® WS anyaggal, mely hidrosztatikusan ellenálló polimer kompozit nedves falak és padlók tömítésére. Védő - és vízszigetelő termék fal és padlószerkezetekhez egyaránt.



Felhasznált anyagok:

- ENECRETE® WP
- ENECRETE® WS

Neschvill'97 Kft. ENECON képviselő.

2021 Budapest,