

Üröm, Alexandra Pavlovna sírkápolna talajvíz elvezetése

PROBLÉMA:


Üröm, sírkápolna terepszint alatti kriptá belső falak, lépcső és aljzat burkolati felületek folyamatosan nyirkossá váltak, nagyobb esőzésnél víz beszívárgás volt tapasztalható. Az esővíz elvezető rendszer teljesen használhatatlan lett.



A MEGOLDÁS:

A több száz éves kriptá megóvása végett a talajvíz elvezetése vált szükségessé. Két hosszanti oldalon, 1 és 3 méter mélyen elvezető csövezés készült. Két sarokba lejtett talajvíz, tisztító aknán keresztül lett elvezetve.







Megrendelő nagy meglegedésére, újra megfelelő környezetbe került a kriptá.

Neschvill'97 Kft. ENECON képviselő.

2021 Budapest,