

Hajótengely javítás

PROBLÉMA:

Budapesti székhelyű hajózással és hajójavítással foglalkozó **Human Shipping Kft.** egyik hajójának acél tengelyét a rátekeredett fém sodrony súlyosan megrongálta.



Felkeresték a helyi ENECON szakembereit, amely azonnali megoldást tudott nyújtani a probléma megoldására.

A MEGOLDÁS:

Az ENECON a gyors, költséghatékony és hosszú távú használhatóság figyelembe vételével a **METALCLAD® CeramAlloy® CP+AC** anyagot választotta ki a probléma megoldására.

MUNKAFOLYAMAT:

1. Lépés

A sérült felületet a rozsdától megtisztítottuk, a felületét megérdesítettük, majd a végén zsírtalanítottuk.



2. Lépés

Az előkészített felületet a kiválasztott kétkomponensű **METALCLAD® CeramAlloy® CP+AC** anyaggal kitöltöttük, oly módon, hogy vastagabb legyen a tengely eredeti átmérőjénél.



3. Lépés

48 óra szilárdulási idő után a felületet a megfelelő méretre esztergáltuk.





Megrendelő megelégedettségére, gyorsan és költségtakarékosan végeztünk el a feladattal!

Felhasznált anyag:

METALCLAD® CeramAlloy® CP+AC